

DP5000



Pompe de direction électrique rénovée Echange Standard

Les pompes de direction électriques sont des pièces onéreuses et techniques. Aujourd'hui, nous sommes à même de vous proposer pour cette famille de produits une réelle alternative en échange standard. Ce **produit fiable**, garanti deux ans, est issu d'une rénovation « premium » avec des composants de qualité :

- Remplacement systématique du bloc moteur
- Remplacement systématique des joints par des joints de qualité origine
- Contrôle et rectification du rotor et du palier
- Contrôle de l'étanchéité du réservoir.
- Epreuve sur banc d'essai et contrôle spécifique.

AFFECTATIONS SIMPLIFIEES

RENAULT Clio (BB_, CB_, 1998-2010) 1.5DCi, 1.9DCi.
 RENAULT Kangoo (KC0/1_, FC0/1_, 1997-2007) 1.5DCi, 1.9DCi.


EQUIVALENCES

04.55.0500	15-0242	17BE003	54461	7074008	7700 420 305	7700 421 259	7701 470 783
BERN20P	DSP706	J5084975	JER120	P9785A	PEI021	QSRPA270	SP81234

Bulletins techniques associés : BT-110, BT-141, BT-171, BT-174

Code carcasses : 73

CONDITIONS DE REPRISE DE L'ANCIENNE POMPE



Connectique absente ou abîmée = **ACCEPTÉ** ✓

Moteur centrifugé ou oxydé = **ACCEPTÉ** ✓

Filetage sortie détérioré = **REFUSÉ** ✗

Réservoir fendu ou cassé = **REFUSÉ** ✗

En pièces détachées = **REFUSÉ** ✗